


- 1** Nail sleeve to formwork. Do not remove sticky label, this prevents ingress of concrete into the sleeve

Hülse auf die schalung nageln. Kleber nicht entfernen, denn er verhindert ein eindringen von beton in die gleithülse


Fixer la douille de glissement au coffrage. Ne pas enlever l'auto-collant de protection, qui permet d'éviter l'introduction de laitance au moment du bétonnage



- 2** Fix the local reinforcement around the sleeve and pour the concrete

Verlegen der armierung. Bitte die überdeckung beachten. Betonieren


Placer les armatures de renfort autour de la douille de glissement et couler le béton de première phase



- 3** When the concrete has achieved sufficient strength, strike shuttering and peel off or puncture the label

Ausschalen und kleber entfernen


Lorsque le béton de première phase a atteint la résistance adéquate, déposer le coffrage et enlever l'auto-collant de protection



- 4** Position compressible joint filler

Aufbringen des fugenmaterials


Placer le matériau de joint compressible



- 5** Push the dowel component through the filler until it is fully located in the sleeve

Einführen des dornteils durch das fugenmaterial

Insérer le goujon dans la douille de glissement jusqu'au contact avec le matériau de joint compressible



- 6** Fix the local reinforcement around the sleeve and pour the concrete

Ausarmieren und betonieren

Placer les armatures de renfort autour du goujon et couler le béton de deuxième phase